

Identyfikacja przedmiotu wyceny :

Producent: AUTOSAN

Model: H9-21.41S - Autobus międzymiastowy, wykorzystywany do przewozu dzieci i młodzieży

Nr rejestracyjny: NOSJ597

Rok produkcji: 2001 (na podstawie dowodu rejestracyjnego)

Nr fabryczny: SUASW3AAP1S021910

Data pierwszej rejestracji: 08-08-2001r.

Pojemność silnika: 6540 cm³

Moc silnika: 110 kW

Układ cylindrów: rzędowy

Zasilanie: z zapłonem samoczynnym

Rodzaj napędu: 4x2

Ilość miejsc: 42 + 1 + 1(dla osoby niepełnosprawnej)

Masa własna: 8400 kg

Dopuszczalna masa całkowita: 12500 kg

Przebieg odczytany: 351639 km

Wyposażenie:

- Fotele sztywne wysokie
- Ilość drzwi – 2
- Tachograf

Uwagi o pochodzeniu, stanie technicznym i eksploatacji

Autobus wykorzystywany był do przewozu dzieci i młodzieży. W czasie wykonanych oględzin stwierdzono:

- nadwozie - kompletne, elementy poszyciowe z widocznymi obszarami skorodowań, spękań typowe dla czasu eksploatacji, widoczne miejsca przeprowadzonych miejscowych napraw blacharsko – lakierniczych szczególnie w tylnej prawej części nadwozia, prawy próg w części środkowej mocno pogięty z przemieszczeniem poprzecznym,
- podwozie - liczne ślady skorodowań elementów konstrukcyjnych, stan proporcjonalny do czasu eksploatacji,
- wyposażenie wnętrza - pojazd wyposażony w siedzenia typu „twardego”, kompletne, zużycie proporcjonalne do czasu eksploatacji, elementy deski rozdzielczej ze spękaniem,
- silnik - kompletny, w czasie oględzin stwierdzono utrudniony rozruch (pojazd po ok. 3 miesięcznym postoju), widoczne wycieki z prawej części w obszarze pompy w/ciśnienia,
- zawieszenie przednie - kompletne, nie stwierdzono ewidentnych uszkodzeń,
- układ kierowniczy – kompletny, nie stwierdzono ewidentnych uszkodzeń,
- zawieszenie tylne - kompletne bez ewidentnych uszkodzeń,
- układ hamulcowy - kompletny bez ewidentnych uszkodzeń,
- oświetlenie - kompletne zewnętrzne, bez ewidentnych uszkodzeń.

Wycieków płynu chodzącego i paliwa nie stwierdzono.

Opony :

I oś: Kormoran 10 R22,5 – stopień zużycia 50 %

II oś: 2x GoodYear 10R 22,5 – stopień zużycia 60 %

Dokumenty: dowód rejestracyjny